

	17	27	28	29	32	37	38	39	
	温度	信頼性	測定の正確さ	製造精度	製造の容易さ	検出と測定の困難さ	自動化の度合い	生産性	
17	温度		19,35,3,10	32,19,24	24	26,27	3,27,35,31	26,2,19,16	15,28,35
27	信頼性	3,35,10		32,3,11,23	11,32,1		27,40,28	11,13,27	1,35,29,38
28	測定の正確さ	6,19,28,24	5,11,1,23			6,35,25,18	26,24,32,28	28,2,10,34	10,34,28,32
29	製造精度	19,26	11,32,1				26,28,18,23	10,18,32,39	
32	製造の容易さ	27,26,18		1,35,12,18			6,28,11,1	8,28,1	35,10,28,1
37	検出と測定の困難さ	3,27,35,16	27,40,28,8	26,24,32,28		5,28,11,29		34,21	35,18
38	自動化の度合い	26,2,19	11,27,32	28,26,10,34	28,26,18,23	1,26,13	34,27,25		5,12,35,26
39	生産性	35,21,28,10	1,35,10,38	1,10,34,28	18,10,32,1	35,28,2,24	35,18,27,2	5,12,35,26	

改善したいことだけ選ぶ場合はこちら	
有力候補	その他(可能性のある候補)
19,35,26	24,27,3,2,10,15,16,18,28,31,32,36
11,3,32	1,27,35,10,13,23,28,29,38,40
28,6,10	24,32,34,1,2,5,11,18,19,23,25,26,35
18,26,32	1,10,11,19,23,28,39
1,28,35	18,6,8,10,11,12,26,27
28,27,35	3,5,8,11,16,18,21,24,26,29,32,34,40
26,28,27	34,1,2,5,10,11,12,13,18,19,23,25,32,35
35,10,1	28,2,18,5,12,21,24,26,27,32,34,38

トップ3に登場するナンバー

- 4回 28,35
 - 3回 26
 - 2回 1,10,27,32
 - 1回 3,6,11,18,19
- (合計で12個の原理)

トップ3 + 4位以下の和集合にも含まれないナンバー

- 4,7,9,14,17,20,22,30,33,37
- (合計で10個の原理)

上位30%だけで、簡便的にはカバーできる。
 上位75%だけで、主要な課題はカバーできる